

3D-Edition Hardware Upgrade für AVP/AVC-A1HDA

Wichtige Hinweise über Änderungen
nach dem Upgrade

Bitte vor dem Upgrade des A/V-Verstärkers lesen!

- 1) Sämtliche Einstellungen (Konfigurationen, Benutzerdaten) werden während des Upgrades gelöscht.

So werden beispielsweise die folgenden Daten entfernt und können auch nicht wieder eingespielt werden:

- a. Daten der automatischen Einmessung
- b. Einstellungen für Wartung durch den Installer
- c. Personal Memory Plus, Auto Surround und Quick Select-Einstellungen
- d. Netzwerkeinstellungen

Da sämtliche Einstellungen gelöscht werden, ist es notwendig, dass Gerät nach dem Upgrade erneut zu konfigurieren. Es muss also insbesondere erneut eingemessen werden.

- 2) Als Bestandteil des Upgrades wird ein neues Einmessmikrofon (DM-A409) mitgeliefert. Bitte benutzen Sie dieses Mikrofon, um die Audyssey-Einmessung nach dem Upgrade durchzuführen. Mit dem alten Mikrofon sind nach dem Upgrade keine genauen Messungen mehr möglich.
- 3) Die Bedienungsanleitung des Upgrades wird als CD-ROM geliefert.
- 4) Durch das Upgrade bleibt die Garantie für das Gerät unberührt, Sie wird dadurch nicht verlängert.
- 5) Alle Einstellungen müssen nach dem Upgrade erneut so vorgenommen werden, als wäre das Gerät im Neuzustand.
- 6) Das Gerät beinhaltet nach dem Upgrade die Funktionen des A-Upgrades:
 - a. DENON LINK 4th
 - b. Audyssey Dynamic Volume

3D-Edition Hardware Upgrade für AVP/AVC-A1HDA

Wichtige Hinweise über Änderungen
nach dem Upgrade

- 7) Folgende Funktionen des Ursprungsgerätes werden während des Upgrades entfernt oder verändert:
- a. „Night Mode“ wurde entfernt
(Bitte benutzen Sie stattdessen Audyssey Dynamic Volume)
 - b. „Surround-Lautsprecher B“: entfernt
(Die entsprechenden Lautsprecher- bzw. Vorverstärkerausgänge fungieren nach dem Upgrade als Terminals für Front Height bzw. Front Wide-Lautsprecher je nach Konfiguration im Menü)
 - c. Das Einmessmikrofon DM-A505Z besitzt nach dem Upgrade keine Funktion mehr. Bitte benutzen Sie ausschließlich das neue Einmessmikrofon DM-A409.
 - d. Nicht kompatibel mit DTS-Neo:6/DTS-Neo:X + THX
 - e. Nicht kompatibel mit Dolby Headphone + DTS-Neo:6/DTS-Neo:X
 - f. Dolby Downmix-Option für Line-Ausgang: entfernt
 - g. Non Matrix-Option für Surround Back: entfernt
 - h. „Surround Back: AUS“-Option für Eingangssignale mit Surround Back: entfernt
 - i. Dolby ProLogic II kann nicht gewählt werden, wenn die Lautsprecherkonfiguration nur Front L/R beinhaltet.
 - j. THX kann nicht gewählt werden, wenn die Lautsprecherkonfiguration nur Front L/R beinhaltet oder der Kopfhörerausgang aktiv ist.
- 8) Die veränderten Namen der Ausgänge und Tasten werden mit aufgeklebten Labels kenntlich gemacht.

Die veränderten Funktionen werden durch eine neue aufgeklebte Logo-Leiste auf der Frontplatte gekennzeichnet.